

Centro Formazione Professionale Gordola	ILG2.03	Edizione 1-22
AM Suisse Ticino	DISPOSIZIONI SICUREZZA	Pag. 1 di 2

DISPOSIZIONI SICUREZZA SPAZI CENTRO PROFESSIONALE AM SUISSE TICINO

Allo scopo di implementare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro, evitando malintesi sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), AM Suisse Ticino rende attenti tutti gli utenti del proprio Centro professionale in merito alle disposizioni relative all'accesso alle officine - 11.06 padiglione ARCA (metalcostruzioni) e A301 Blocco A (meccanici tecnica agricola).
L'ingresso a queste aree è consentito unicamente alle condizioni elencate di seguito.

MAESTRI DI TIROCINIO / DATORI DI LAVORO

I maestri di tirocinio / datori di lavoro sono autorizzati ad entrare in officina **unicamente se equipaggiati con scarpe di sicurezza e occhiali di protezione.**

I dispositivi di protezione individuali citati dovranno essere indossati **per l'intera durata della visita in officina.**

Gli occhiali di protezione potranno essere richiesti ai formatori presenti in officina.

Vi ricordiamo che il maestro di tirocinio è responsabile della dotazione corretta e completa del proprio apprendista.

PERSONE IN FORMAZIONE (PIF)

Le persone in formazione (PIF) possono accedere alle officine unicamente se equipaggiati con scarpe di sicurezza, abiti da lavoro e occhiali di protezione.

I dispositivi di protezione individuali citati dovranno essere indossati **durante l'intera durata del corso** e non esclusivamente in funzione ai singoli lavori svolti.

I formatori, durante il primo giorno di corso, provvederanno al controllo del materiale personale. Nel caso in cui la persona in formazione (PIF) non dovesse possedere il materiale descritto, verrà seguita la seguente prassi:

- alla PIF non sarà consentito l'ingresso in officina;
- il maestro di tirocinio verrà prontamente messo al corrente della situazione;
- al/alla diretto/a interessato/a verrà richiesto di recarsi immediatamente in azienda affinché si procuri il materiale mancante.

La mancata partecipazione al corso interaziendale viene considerata assenza arbitraria.

Centro Formazione Professionale Gordola	ILG2.03	Edizione 1-22
AM Suisse Ticino	DISPOSIZIONI SICUREZZA	Pag. 2 di 2

PERSONE IN FORMAZIONE (PIF)

EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO – SICUREZZA IN OFFICINA

Durante i corsi interaziendali le PIF hanno l'obbligo di indossare abiti da lavoro secondo le rispettive norme:



ABITI SECONDO NORMA:

- ▶ **CASCO SALDATURA**
EN 175
- ▶ **OCCHIALI DI PROTEZIONE**
EN 166 + EN 170
- ▶ **CASACCA MANICA LUNGA
IGNIFUGA**
EN 470 531 340
- ▶ **GUANTI DA LAVORO**
EN 388
- ▶ **GUANTI PER SALDATURA**
EN 388 (4143), 407 (41XX4X)
- ▶ **PANTALONE LUNGO
IGNIFUGO**
EN 470 531 340
- ▶ **SCARPE DI SICUREZZA**
Categoria S1 – S2
EN ISO 20345